


# 零件與走線翻面


編撰：吳貴成

於 PADS Professional，我們可以使用 Push 指令將零件與走線翻面；以達成快速修改檔案的修求，以下為操作方式：


1. 進入 Select Mode 將欲翻面的物件選取。




2. 輸入功能鍵 F5，會跳出確認新層面視窗：



3. 確認無誤後，點選 OK，即會執行翻面指令：



4. 最後輸入功能鍵 F4，翻轉 180 度，完成翻面：



**結論:**PADS Professional 內的 Push 指令，可幫助我們快速完成翻面，提高工作效率。